



 quirónprevención

www.quironprevencion.com

91 122 14 52

Actas de simulacro de emergencia y evacuación

EMPRESA: FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO

DOMICILIO: AV DE LA TIERRA 6,28523 - RIVAS-VACIAMADRID (MADRID)

Nº Contrato: 56279 **Ref. Documento:** 62_AcSiEmEV_56279_110160 **Fecha:** 30/10/2023

Índice

1.	DATOS GENERALES	2
1.1	DATOS DE LA EMPRESA	2
1.2	DATOS DE LAS VISITAS E INFORMACIÓN PREVIA	2
2.	TIPO DE SIMULACRO	2
3.	ANTECEDENTES.....	3
4.	CONSIDERACIONES.....	3
4.1	TIPO DE SUPUESTO	3
4.2	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUPUESTO:.....	3
5.	PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO: COMPONENTES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y COLABORADORES.....	5
5.1	COMPONENTES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA:	5
5.2	COLABORADORES	5
6.	INCIDENCIAS.....	6
7.	MEJORAS A REALIZAR	6
8.	FIRMAS	7

1. DATOS GENERALES

1.1 DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social:..... FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO
 Domicilio Social:..... AV DE PORTUGAL 67
 Centro de trabajo:..... AV DE LA TIERRA 6,28523 - RIVAS-VACIAMADRID
 (MADRID)

1.2 DATOS DE LAS VISITAS E INFORMACIÓN PREVIA

Fechas:..... 30/10/2023 (Reunión previa al simulacro/simulacro)
 Técnico de Prevención:..... Elena Ureña Varela
 Persona de contacto:..... Míriam Barroso Fernández
 Acompañante/s:..... Míriam Barroso Fernández (Directora)

Responsable de Emergencia / Jefe de Emergencia	Míriam Barroso
Fecha realización Plan de Autoprotección:	21 de Septiembre 2022
Fecha realización Medidas de Emergencia:	
Actividad / Uso:	Docente
Superficie (m2):	593
Ocupación (personas):	172
Edificio Compartido:	<input checked="" type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO

2. TIPO DE SIMULACRO

Tipo de emergencia:	<input type="checkbox"/>	CONATO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERAL
Implica evacuación:	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
Tipo de evacuación:	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL
Turno:	<input checked="" type="checkbox"/>	MAÑANA
	<input type="checkbox"/>	TARDE
	<input type="checkbox"/>	NOCHE
	<input type="checkbox"/>	CONTINUO
	<input type="checkbox"/>	OTRO
Medio de comunicación de la emergencia utilizado:	<input type="checkbox"/>	MEGAFONÍA
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALARMA ACÚSTICA
	<input checked="" type="checkbox"/>	PERSONAL
	<input type="checkbox"/>	OTRO
Grado de información sobre la realización del simulacro:	<input type="checkbox"/>	CON INFORMACIÓN PREVIA
	<input checked="" type="checkbox"/>	SIN INFORMACIÓN PREVIA

Participación de empresas (artículo 24 LPRL)	<input type="checkbox"/>	SI
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

3. ANTECEDENTES

La empresa dispone de Plan de Autoprotección con fecha 21 de septiembre 2022, todos los miembros de los equipos de emergencia han sido informados con anterioridad a la realización del simulacro de cuáles son sus funciones y responsabilidades.

No se ha comunicado a los trabajadores la fecha en la que se realizaría el simulacro de evacuación.

Previo a la realización del simulacro, se concertó un escenario para su desarrollo posterior. Se acuerda llevar a cabo una evacuación general con otro punto de reunión exterior diferente al establecido en el Plan de Autoprotección ya que las condiciones meteorológicas no son buenas (lluvias fuertes). Se acuerda que en este simulacro el punto de reunión exterior sea el Hall del Edificio de Infantil.

4. CONSIDERACIONES

4.1 TIPO DE SUPUESTO

<input type="checkbox"/>	Amenaza de bomba
<input checked="" type="checkbox"/>	Incendio
<input type="checkbox"/>	Emergencia médica
<input type="checkbox"/>	Orden directa de evacuación
<input type="checkbox"/>	Paquete sospechoso
<input type="checkbox"/>	Inundación
<input type="checkbox"/>	Derrame de producto
<input type="checkbox"/>	Otro

4.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SUPUESTO:

El día 30 de octubre de 2023 se desarrolló el simulacro de evacuación en las instalaciones del centro educativo Escuela Infantil “PIPI LANGSTRUMP”, ubicado en la Avenida de la Tierra nº 6, Rivas Vaciamadrid (Madrid), dirigido por el Servicio de Prevención Ajeno QUIRONPREVENCIÓN.

Previo a la realización del simulacro de evacuación, se estableció un escenario de Emergencia General. Posteriormente, se estableció una reunión con los integrantes del plan de emergencia con el fin de recopilar información y contrastarla con los datos tomados por el Técnico de Prevención de QUIRONPREVENCION, que controló y supervisó la evacuación del personal presente en la Escuela Infantil “PIPI LANGSTRUMP”, y las actuaciones efectuadas ante emergencias, por el personal con funciones asignadas en el Plan de Autoprotección del centro.

Situación de Emergencia

Emergencia Parcial

- A. 10:20:00 h ⇒ Se **INICIA** el **SIMULACRO** general de emergencia.
- B. 10:20:07 h ⇒ Una trabajadora que forma parte del Equipo de Alarma y Evacuación (Nieves de las Heras) detecta un incendio en una regleta ubicada en el cuarto de mantenimiento. Pulsa el pulsador de alarma más cercano.
- C. 10:20:13 h ⇒ Informa verbalmente a la Jefa de Emergencia (Miriam Barroso) que se ha producido un incendio e inicia la extinción con los medios disponibles adecuados. Al no poder controlar el incendio, comunica a la Jefa de Emergencia que el incendio es de magnitud importante y no se puede controlar.
Hora 10:20:31 h.
- D. 10:20:40 h ⇒ La Jefa de Emergencia ordena la evacuación general del edificio. Para ello comunica la decisión verbalmente al Equipo de Alarma y Evacuación.
- E. 10:20:51 h ⇒ La Jefa de Emergencia solicita ayuda a los servicios externos de emergencia (112).
- F. 10:20:56 h: se inicia evacuación progresiva del personal y alumnos por las vías habilitadas al respecto, evitando retrocesos en la misma. Comprobación por parte de Equipo de Alarma y Evacuación, asegurando que en las dependencias de la misma no queda nadie.
- G. Los trabajadores y alumnos dirigidos por Equipo Alarma y Evacuación se ubican en punto de reunión exterior. A continuación, el Equipo de Alarma y Evacuación, realiza el recuento del grupo que ha evacuado y comunica a la Jefa de Emergencia, que la evacuación ha sido efectuada correctamente.

- H. 10:25:40 h ⇒ La Jefa de Emergencia, una vez comprueba que todos los ocupantes del edificio han sido evacuados, da por concluido el simulacro de emergencia.
- I. 10:25:45 h ⇒ Finalmente se permite que el personal reanude su actividad, pudiendo acceder nuevamente a sus puestos de trabajo.

5. PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO: COMPONENTES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y COLABORADORES

5.1 COMPONENTES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA:

PUESTO EN LA EMERGENCIA	NOMBRE Y APELLIDOS
Jefe de Emergencia (J.E.)	Miriam Barroso Chantal Tellez Nieves de las Heras
Jefe de Intervención (J.I.)	María Nicolás e Inés Franco Edurne Macho y Alicia Altares Trinidad Tejada y Claudia Garrido María Pastor y Miriam Martínez Cristina Majadas y Yolanda Requerey Sara Muñoz Louanna Pinedo Guadalupe García
Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)	Miriam Barroso Chantal Téllez Nieves de las Heras
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)	Miriam Barroso
Responsable Centro de Control	Nieves de las Heras Chantal Téllez

5.2 COLABORADORES

Asistieron como observadores: Elena Ureña Varela (Técnico PRL Quironprevención) y trabajadoras.

Asistieron ayudas exteriores:

<input checked="" type="checkbox"/>	No se contó con ayuda exterior
<input type="checkbox"/>	Servicio de Extinción de incendios
<input type="checkbox"/>	Policía

<input type="checkbox"/>	Servicios médicos – Ambulancias
<input type="checkbox"/>	Otro

6. INCIDENCIAS

A continuación, se especifica un listado de las incidencias acontecidas durante el desarrollo del simulacro de emergencia y evacuación, llevado a cabo en el mes de octubre de 2023 en las instalaciones del centro educativo Escuela Infantil “PIPPI LANGSTRUMP”, ubicado en la Avenida de la Tierra nº 6, Rivas Vaciamadrid (Madrid), dirigido por el Servicio de Prevención Ajeno QUIRONPREVENCIÓN.

- Al pulsar el pulsador de alarma, la alarma no salta, se ha de pulsar en varias ocasiones hasta que finalmente suena correctamente.
- El personal docente responsable de los bebés no dispone de personal de apoyo.
- El Equipo de Alarma y Evacuación no disponía de chalecos reflectantes identificativos en caso de emergencia.
- Las ruedas de las cunas no giran correctamente.

7. MEJORAS A REALIZAR

Cabe destacar algunas cuestiones que deberían ser mejoradas en futuras situaciones de emergencia y que fueron detectadas durante el simulacro:

- Recordar al Equipo de Alarma y Evacuación la obligación de ponerse los de chalecos reflectantes identificativos en caso de emergencia.
- Revisión integral del sistema de alarma general del edificio, con el fin de subsanar la deficiencia encontrada u otras que pudieran presentarse.
- Reforzar el Equipo de Alarma y Evacuación para que ayuden a la profesora que está con los niños que no andan y así puedan ser evacuados rápidamente.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de las ruedas de las cunas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.

8. FIRMAS



Fdo: Míriam Barroso
Jefe de emergencia